

允能風力發電股份有限公司

## 環境保護監督小組 第五次會議

110年7月29日



## 雲林離岸風力發電廠興建計畫

### 本日議程

項次	項目	負責單位	時間
- \	開發單位引言	允能風力發電股份有限公司	14:00~14:10
_ `	前次會議決議監督事項說明	光宇工程顧問股份有限公司	14:10~14:50
= \	綜合討論	允能風力發電股份有限公司 光宇工程顧問股份有限公司	14:50~15:30
		散會	15:30

## 一、開發單位引言

允能風力發電股份有限公司

## 二、前次會議決議監督事項說明

光宇工程顧問股份有限公司

## 前次會議決議監督事項說明



#### □ 109年12月16日第四次會議決議事項

#### (一) 依據海域施工實際進度・預定於110年4-5月召開・擬安排現場勘查行程

#### ◆ 辦理情形說明:

原訂110年5月25日召開之第五次會議,因我國新冠肺炎5月中旬疫情突轉嚴峻,配合政府三級防疫政策,乃延後擇今(7月29日)召開,並以線上會議方式進行

#### (二) 第五次會議應監督事項

- ◆ 海域施工環境監測計畫執行成果
- ◆ 海域工程施工期間環境保護對策辦理情形
- ◆ 違反環評內容或其他相關裁罰事件說明

## 簡報大綱



- 壹、計畫概述及開發現況
- 貳、海域施工環境監測計畫執行結果
- 參、海域工程施工期間環境保護對策執行情形
- 肆、違反環評內容或其他相關裁罰事件說明



## 計畫概述及開發現況

- 1.1 計畫概述
- 1.2 開發歷程
- 1.3 施工進度



## 壹、計畫概述及開發現況



### 1.1 計畫概述



#### 本計畫風場位置示意圖

- 風場範崖■ 輸電線路
- 台電變電所
- ❷ 上岸點及陸上設施
- 一 白海豚重要棲息範圍

#### 風場設置

- ◆ 面積約82平方公里
- ◆ 距離岸邊約8~17公里
- ◆ 機組佈設單機容量 8 MW
- ◆ 設置80支風機
- ◆ 總裝置容量640 MW

#### 輸配電系統

- ◆ 採66 kV海底電纜串集上岸
- ◆ 原規劃4處上岸點,已選定2處上岸
- ◆ 接自設升壓站後沿既有道路分別併入 台西及四湖變電所

#### 主要工程項目

- ◆ 海域工程:風機基礎工程、安裝工程、海底纜線佈設工程
- ◆ 陸域工程:陸上升壓站、升壓站連接輸出纜線管道工程、陸域纜線佈設工程

### 1.2 開發歷程



#### 107年

- **11.29 獲經濟部能源局籌設許可**(經授能字第10700264900號)
- 12.04 環境保護監督小組設立及第一次會議
- 12.07 辦理施工前公開說明會

#### 108年

- 01.15 陸域工程開始施工
- 06.27 環境保護監督小組第二次會議
- 07.04 辦理公開說明會(邀請漁會及漁民團體參加)
- 12.24 環境保護監督小組第三次會議

#### 109年

- 03.26 開始海上動員作業
- 11.19 海域開始打樁施作
- 12.16 環境保護監督小組第四次會議

#### 110年

07.29 環境保護監督小組第五次會議

## 1.3 施工進度(陸域)



#### 四湖 陸域工程

- 陸上升壓站
  - ☑ 建築工程
  - ☑ 使用執照
- 陸域纜線佈設工程
  - ☑ 土建工程
- 升壓站連接輸出纜線管道工程
  - ☑ 管道工程

#### 台西 陸域工程

- 陸上升壓站
  - ☑ 建築工程
  - □ 使用執照(申請中)
- 陸域纜線佈設工程
  - ☑ 土建工程
- **■** 升壓站連接輸出纜線管道工程
  - ☑ 管道工程







## 1.3 施工進度(海域)



- 水下基礎打樁
  - ☑ 109年11月開始,目前完成 11支基礎打樁作業
- 風機安裝
  - ☑ 110年4月完成首部風機安裝, 目前完成6支風機安裝
- 海底纜線舖設
  - □ 輸出海纜 四湖海纜廊道 (進行中) 台西海纜廊道
  - □ 陣列海纜 (進行中)



### 預計今年第3季起可陸續投入併聯



### 海域施工環境監測計畫執行成果

- 2.1 海域水質
- 2.2 鳥類生態
- 2.3 海域生態
- 2.4 水下聲學調查
- 2.5 鯨豚視覺監測
- 2.6 水下噪音分析
- 2.7 漁業資源(雲林縣)




## 貳、海域施工環境監測計畫執行成果



## □ 海域施工期間監測計畫自109年3月起開始執行,依監測項目及頻率持續監測,目前共完成5季調查成果分析項目如下

類別	監 測 項 目	地 點	頻 率
海域水質	水溫、氫離子濃度、生 化需氧量、鹽度、溶氧 量、氨氮、營養鹽、懸 浮固體物及葉綠素a、大 腸桿菌群	風場範圍5點	每季1次
鳥類 生態	種類、數量、棲身及活動情形、飛行路徑、季 動情形、飛行路徑、季 節性之族群變化等(含岸 邊陸鳥及水鳥)	風場範圍和上岸點鄰近 海岸附近	(6~8月)、秋季(9~11月)候 鳥鍋境期間為每月1次
海域 生態		海纜上岸段兩側50公尺 範圍內進行調查 風場範圍5點	每季1次 每季1次
			每季1次 30趟次/年
生態	水下聲學監測	水下聲學監測測站共計 5站	每季1次(若冬季無法施工則 停測)
水ト  噪音	BAND \ 1/3 OCTAVE	(可由鯨豚生態的水下	每季1次(若冬季無法施工則 停測)
漁業 資源	整理分析漁業年報中有關漁業經濟資料(含漁船數目、漁業活動形式、 魚種、魚獲量等)	雲林縣	每年一次



#### 圖例

- 風場範圍
- 海上鳥類調查範圍
- 海上鳥類調查穿越線
- 海域生態及海域水質調查點位
- ─ 魚類調查測線
- ★ 潮間帯點位
- --- 鯨豚目視調查路線
- 水下聲學調查點位

### 2.1 海域水質

S1表層

S2表層

S3表層

S4表層

S5表層

S1中層 S2中層

S3中層

S4中層

S5中層

S1底層

S2底層


S3底層


S4底層


S5底層





□ 歷次監測結果多符合甲類海域海洋環境品質標準,除109年第一季4月底採樣S5 測站中層大腸桿菌群有超過標準之情形,當時無實質海域施工行為,且後續監測 無超過標準值,應是受整體海域環境背景值影響(圖中紅線為甲類海域海洋環境 品質標準值)











## 2.2 鳥類生態 (1/2)

## **w**pd


#### ■ 海上鳥類

	調查結果說明			
109年 第1季 (春)	共記錄94隻次,物種多記錄於空中飛行,其中記錄 <b>小燕鷗</b> 及 <b>鳳頭燕鷗</b> 2種為珍貴稀有保育類野生動物,平均密度為1.033隻/平方公里			
109年 第2季 (夏)	共記錄47隻次,物種多記錄於空中飛行,其中記錄小燕鷗、白眉燕鷗及鳳頭燕鷗等3種為珍貴稀有保育類野生動物,平均密度為0.516隻/平方公里			
109年 第3季 (秋)	共記錄36隻次,物種多記錄於空中飛行,其中記錄 <b>鳳頭燕鷗</b> 等1種為珍貴稀有保育類野生動物,平均密度為0.792隻/平方公里			
109年 第4季 (冬)	共記錄3隻次,物種皆記錄於空中飛行 未記錄到保育類野生動物,平均密度 為0.099隻/平方公里			
110年 第1季 (春)	共記錄55隻次,物種多記錄於空中飛行,其中記錄 <b>白眉燕鷗</b> 等1種為珍貴稀有保育類野生動物,平均密度為0.604隻/平方公里			

#### 海上鳥類紀錄鳥種隻數



#### 海上鳥類記錄飛行高度



#### □ 紀錄物種飛行高度多落於5~10公尺間

## 2.2 鳥類生態 (2/2)



#### ■ 海岸鳥類

	調查結果說明
109年 第1季 (春)	<ul><li>▶ 選定上岸海纜海岸共記錄12目30科76種</li><li>▶ 其中記錄小燕鷗、鳳頭蒼鷹及黑翅鳶等3種珍貴稀有保育類野生動物,紅尾伯勞及大濱鷸等2種其他應予保育之野生動物</li></ul>
109年 第2季 (夏)	<ul><li>▶ 選定上岸海纜海岸共記錄9目26科50種</li><li>▶ 其中記錄小燕鷗等1種珍貴稀有保育類野生動物,無記錄到其他應予保育之野生動物</li></ul>
109年 第3季 (秋)	<ul><li>▶ 選定上岸海纜海岸共記錄11目29科60種</li><li>▶ 其中記錄黑嘴鷗、黑翅鳶及紅隼等3種珍貴稀有保育類野生動物,紅尾伯勞及燕鴴等2種其他應予保育之野生動物</li></ul>
109年 第4季 (冬)	<ul><li>▶ 選定上岸海纜海岸共記錄9目24科45種</li><li>▶ 其中記錄黑翅鳶等1種珍貴稀有保育類野生動物,大杓鷸等1種其他應予保育之野生動物</li></ul>
110年 第1季 (春)	<ul><li>▶ 選定上岸海纜海岸共記錄10目27科64種</li><li>▶ 其中記錄小燕鷗、唐白鷺及黑翅鳶等3種珍貴稀有保育類野生動物,大濱鷸及大杓鷸等2種其他應予保育之野生動物</li></ul>

- □ 調查範圍內環境多海濱、魚塭、潮間帶及旱田,記錄到的物種以<mark>留鳥及冬候鳥為主</mark>
  - ,於海濱記錄多種水鳥群聚覓食

### 2.3 海域生態



- □ 歷季海域生態監測結果紀錄到物種均為常見物種
- □ 整體以海域底棲生物相對較不豐富;魚類受季節影響,夏季物種及數量較多


項目			109年第1季(春)	109年第2季(夏)	109年第3季(秋)	109年第4季(冬)	110年第1季(春)
	潮間	物種數	13 目21 科34 種	15 目27 科40 種	14目24科40種	13目21科30種	9目16科29種
底	帶	優勢種	紋藤壺(18.70%)	紋藤壺(21.93%)	紋藤壺(22.00%)	紋藤壺(18.94%)	紋藤壺(12.77%)
棲		物種數	3 目7 科7 種	1目5科5種	1目5科6種	2目6科6種	4目8科8種
物	海域	優勢種	哈氏仿對蝦9隻(37.5%)	每種個體數量介於 1~2個·無明顯優 勢物種	每種個體數量介於 2~3個·無明顯優 勢物種	每種個體數量介於1~5個·無明顯優勢物種	活額寄居蟹8隻 (34.78%)
\$5	孚游	物種數	4 門47 屬98 種	4門46 屬88 種	4門46屬87種	4門54屬126種	4門47屬84種
	直物	優勢種	紅海束毛藻 (56.94%)	紅海東毛藻 (25.00%)	紅海束毛藻 (51.95%)	旋鏈角毛藻 (24.09%)	紅海束毛藻(80.28%)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	孚游	物種數	13 門32 大類	14 門36 大類	13門34大類	12門27大類	13門32大類
重	协物	優勢種	夜光蟲(34.2%)	哲水蚤(55.32%)	哲水蚤 (54.76%)	哲水蚤 (54.30%)	夜光蟲(42.74%)
仔稚魚		物種數	92尾	24尾	16尾	5尾	3尾
		優勢種	仰口鰏	鱷形叉尾鶴鱵	條紋眶棘鱸	眼眶魚	鰺科、鰆科、鬚鯛科
	3 GO	物種數	15粒	287粒	241粒	126粒	62粒
, 	<b></b>	優勢種	托爾逆鈎鰺	眼眶魚	黃金鰭魚	印度鐮齒魚	眼眶魚

## 2.4 水下聲學調查 (1/2)





#### ■ 哨叫聲(社交行為)偵測

- □ 由2個年度的各季平均值顯示,在第1、2季有相 對較多的偵測次數,而第3、4季哨叫聲偵測次 數相對較少,以數據推測鯨豚在此海域的游走 及活動,春季、夏季多於秋季、冬季
- □ 各點位的次數比較,以YW-1、YW-2、YW-3 哨叫聲較多,YW-4哨叫聲相對最少,可推測在 本風場內鯨豚活動的範圍以海域北部較多於海 域南部,且近岸較多於遠岸



水下聲學監測點位






## 2.4 水下聲學調查 (2/2)





#### ■ 喀搭聲(覓食行為)偵測

- □ 由2個年度的各季平均值顯示,在第1、4季有相 對較多的偵測次數,而第2、3季的喀搭聲偵測 次數相對少很多,以數據推測鯨豚在此海域覓 食或探測環境,以冬季、春季為主
- □ 各點位的次數比較,以YW-3的喀搭聲最多, YW-4喀搭聲相對最少,可推測鯨豚較偏好覓食 的範圍,是在比較接近岸邊的海域而非風場所 在的海域



水下聲學監測點位






## 2.5 鯨豚視覺監測 (1/2)



#### ■ 歷次成果概況

- □ 海域施工前
  - ▶ 108年3月~109年2月,共30趟調查
    - ·線上目擊4群次鯨豚 (黃框) (瓶鼻海豚2群、江豚2群)
- □ 海域施工期間
  - ▶ 109年3月~110年2月,共30趟調查
    - ·線上目擊2群次鯨豚 L藍框 (瓶鼻海豚1群、不知名鯨豚1群)
    - ・離線目撃2群次鯨豚 橘框 (中華白海豚2群)
  - » 110年3月~110年5月, 共10趟調查
    - ・線上目撃1群次鯨豚 (不知名鯨豚1群)




## 2.5 鯨豚視覺監測 (2/2)



#### ■ 歷次目擊率

- 歷年監測結果顯示整體鯨豚活動自然變異波動性高,或是鯨豚在本海域原就稀有,仍待累積更長期的調查資料,瞭解實際鯨豚活動頻度及數量
- □ 在歷次的調查中,均未在穿越線上發現中華白海豚,顯示本風場並非白海豚出沒 活動之範圍

				穿越線上			
	季別		調查趟次	目擊	里程	時數	百公里
				次數	(km)	(hr)	目擊率
		春	8	4	569.8	44.62	0.70
環		夏	9	2	785.6	53.40	0.26
評	105年	秋	7	0	511.8	32.68	0
口丁		冬	6	1	479.4	31.78	0.21
		小計	30	7	2,346.6	162.48	_
海		春	4	2	241.7	17.06	0.83
域		夏	12	0	685.5	42.41	0
施	108年	秋	7	1	416.3	25.90	0.24
工		冬	7	1	430.4	24.65	0.23
前		小計	30	4	1,773.7	111.43	_
		春	6	0	364.0	25.94	0
海		夏	10	0	605.7	43.99	0
域	109年	秋	6	0	330.3	23.49	0
施		冬	8	2	324.5	23.30	0.62
I		小計	30	2	1,624.5	116.72	_
	110年	春	10	1	486.7	34.78	0.21





穿越線上之百公里目擊率

### 2.6 水下噪音分析



- 」由水下聲學監測站中選取YW-3及YW-5錄音資料進行水下噪音分析
- □ 歷季監測結果顯示,在第3季及第4季的低頻段(10~100 Hz)及背景 噪音位準有明顯提升趨勢
- □ 推測原因為第3季起風場已進入主要施工階段,因此密集的船舶交通,或周圍漁船捕撈作業皆會使量測之背景噪音值升高





## 2.7 漁業資源(雲林縣) (1/2)



#### ■ 漁業產值及產量

- □ 近10多年,內陸養殖產值與產量均為 最大,海面養殖的產量與產值次之
- □ 近海漁業、沿岸漁業,產值與產值量 皆明顯較小

#### 內陸養殖




#### 海面養殖



#### 近海養殖



#### 沿岸養殖



#### 貳、海域施工環境監測計畫執行成果

## 2.7 漁業資源(雲林縣) (2/2)



#### ■ 漁業人口

- □ 108年總從業人數統計,以內陸 養殖為最多,相較107年有下降 趨勢
- □ 從事沿岸漁業、近海漁業等捕撈 業的從事人員較少

#### ■漁船數

- 血漁業作業船隻主要為吃水較淺、噸位較小的船隻
- □ 近三年(106~108年)雲林縣船籍 總漁船數維持在1,264~1,276艘 間







內陸養殖 海面養殖 沿岸養殖 近海養殖

108	108年雲林縣船籍漁船數		
	動力舢舨(CTS)	59	
	未滿五噸的小型漁船(CT0)	69	
   動力漁船	五噸以上未滿十噸(CT1)	3	
野ルノリル忠和   	十噸以上未滿二十噸(CT2)	3	
	二十噸以上未滿五十噸	3	
	五十噸以上未滿一百噸	2	
無動力漁筏	-		
動力漁筏(CTR)	1,135		
總漁船數	總漁船數		









#### (一)打樁期間主要環境保護對策

- 鯨豚觀察員監看
  - · 750m警戒區配置4艘觀察船,1500m預警區配置2艘,每艘觀察船上至少有2 位台灣鯨豚觀察員
  - · 打樁前30分鐘確認1500m預警區內無鯨豚活動,夜間額外採用夜視設備觀測
- 日落前2小時後至日出前不得啟動新設風機打樁作業
- 水下被動聲學監測系統(PAM)
  - 距打樁位置750公尺處設置4處,確認是否有鯨豚在附近活動
- 水下噪音監測系統
  - 距打樁位置750公尺處設置1處,水下噪音聲曝值(SEL)不得超過160分貝
    - (二)海纜鋪設期間主要環境保護對策
- 海纜鋪設工作於水深小於5公尺之海域,全程使用污染防濁幕





#### ■ 打樁期間鯨豚觀察員監看辦理情形(1/4)

依環評承諾及海保署台灣鯨豚觀察員制度作業手冊之作業程序(預觀測、緩啟動等)進行鯨豚觀察工作;目前已完成的11座水下基礎打樁過程中,鯨豚觀察員以及被動聲學系統,未發現有任何鯨豚活動

No.	基樁 編號	作業時間	辦理情形	
1.	YUN53	109/11/19	<ul> <li>因作業時間超過預期,使鯨豚觀察員工作時數超過每日14小時限制而須返港離開觀察位置。</li> <li>兩艘位於預警區(1500m)觀察船分別於15:00 及16:00 返航,打椿作業持續至同日17:59完成。</li> </ul>	
2.	YUN80	110/02/07	無特殊情形	
3.	YUN38	110/02/21	無特殊情形	
4.	YUN76	110/03/16	無特殊情形	






#### ■ 打樁期間鯨豚觀察員監看辦理情形(2/4)

No.	基樁編號	作業時間	辦理情形
5.	YUN51	110/04/30 - 110/05/04	<ul> <li>因作業時間長,於4/30-5/03間鯨豚觀察員以輪班、回港休息等方式進行。</li> <li>於5/4 清晨1:00,3 艘鯨豚觀察船作業時間到極限依計畫回港休息;惟因海況即將轉為惡劣,基於安全考量,打樁作業於3艘觀察船及PAM離開觀測位置後持續進行至13:19完成。</li> </ul>
6.	YUN52	110/05/28 - 110/05/29	無特殊情形








鯨豚觀察員 紀錄表






#### ■ 打樁期間鯨豚觀察員監看辦理情形(3/4)

No.	基樁 編號	作業時間	辦理情形
7.	YUN64		<ul> <li>依Global MeteOcean 6/2 0時至18時預報雲林海域未來7天海氣象資料,顯示有足夠的天氣窗口進行打樁作業</li> <li>依交通部中央氣象局「颱風路徑潛勢預測」,從5/31輕度颱風「彩雲」生成,至6/2 預測發展路徑,研判均為對台無直接影響</li> <li>翻樁作業於6/2晚上約11點開始進行,並於3日晚間完成。依原規劃於6/4日出後啟動打樁作業。</li> <li>因「彩雲」之預測路徑突然改變,中央氣象局6/3晚間緊急發布海陸上颱風警報,並預測颱風將於6/5來臨</li> <li>為避免施工船陷於風暴之中,基於安全考量,緊急於6/3 22:33 在完整鯨豚觀察作業配置的狀況下開始打樁作業,以在暴風來臨前完成作業並回港避風</li> </ul>







2021/06/01 02:00 LST

2021/06/02 02:00 LST <sub>28</sub>





#### ■ 打樁期間鯨豚觀察員監看辦理情形(4/4)

No.	基樁編號	作業時間	辦理情形	
8.	YUN79	110/06/12 - 110/06/13	無特殊情形	
9.	YUN42	110/06/16	無特殊情形	
10.	YUN78	110/06/21	打樁作業過程中基樁 <b>遇到堅硬土層</b> ,為避免反作用力造成樁錘損壞,無法以低功率進行打樁作業,因此在完成30分鐘預觀測、確認預警區範圍無鯨豚活動後,即進入全功率打樁作業	
11.	YUN37	110/07/10	無特殊情形	






#### ■ 打樁期間減噪措施

- 不使用聲音驅趕裝置暫時驅離野 生動物
- 採用水聲阻尼器(Hydro Sound Damper),及雙層大氣泡幕
   (Double Big Bubble Curtain)雙重減噪措施,減少水下噪音產生



雙層大氣泡幕





水聲阻尼器





#### ■ 打樁期間水下噪音聲曝值


採用雙重減噪措施後(水聲阻尼器及雙層大氣泡幕),在距打樁位置750
 公尺處的水下噪音平均聲曝值均控制在160 dB以下

NO.	基樁編號	打樁日期	average SELss30 (dB re 1µPa²s)
1.	YUN53	109.11.19	155.62
2.	YUN80	110.02.07	159.24
3.	YUN38	110.02.21	151.01
4.	YUN76	110.03.16	154.72
5.	YUN51	110.04.30 - 110.05.04	154.52
6.	YUN52	110.05.28 – 110.05.29	158.15
7.	YUN64	110.06.03 – 110.06.09	157.77
8.	YUN-79	110.06.12 – 110.06.13	159.17
9.	YUN-42	110.06.16	159.21
10.	YUN-78	110.06.20-110.06.21 \ 110.06.25	159.87
11.	YUN-37	110.07.10	155.07



- 海纜鋪設工作於水深小於5公尺之海域,全程使用污染防濁幕
  - 依 2001 臺 灣 高 程 基 準 ( TWVD2001)定義平均海水 面(MSL)以下5公尺範圍
  - 採用當地漁船,於海流方向下 游處佈放污染防濁幕









## 違反環評內容或其他相關裁罰事件說明



## 肆、違反環評內容或其他相關裁罰事件說明



#### ■ 環保主管機關環評監督辦理情形

行政院環境保護署		
1.	108年03月14日	
2.	108年09月04日	
3.	109年02月18日	環境影響評估監督現地查核
4.	109年03月23日	<b>場場影音計位面目場地旦</b> 核
5.	109年05月29日	
6.	109年11月25日	
7.	110年06月11日	環境影響評估監督線上查核

歷次監督處分狀況			
處分 狀況	■ 109年11月25日環境影響評估監督 第53號機組基礎打樁期間,與本案環境影響說明書8.1.1.1節,第8-2頁「鯨豚觀察 員監看:打樁期間並於750公尺警戒區4個方位配置觀察船,1,500公尺預警區增加 設置2艘觀察船,每艘船配置2位以上鯨豚生態觀察員,在基礎打樁過程持續觀察」 所載內容不符。		
罰款 金額	新臺幣40萬元整		

# 簡報結束 敬請指教

## 三、綜合討論

允能風力發電股份有限公司光宇工程顧問股份有限公司

### 討論-下次會議時間及監督事項



#### ■ 下次會議時間

- 依據海域施工實際進度,預定於110年12月召開
- 擬安排現場勘查行程

#### ■ 下次監督重點事項

- 海域施工環境監測計畫執行成果
- 海域工程施工期間環境保護對策辦理情形

## 散會